



**IMPLANTOLOGIA 3° Caso clinico:**  
Sostituzione del primo premolare superiore di destra.

Paziente dell'età di 50 anni , non fumatrice, in buona salute generale.



Fig. 1. Aspetto endorale della corona fratturata.



Fig.2. Radiografia endorale che evidenzia un notevole riassorbimento osseo



Fig.3. Aspetto dell'alveolo dopo l'estrazione



Fig.4. Impianto inserito dopo l'estrazione



Fig.5. Guarigione del tessuto gengivale dopo un mese dall'intervento.



Fig.6. Radiografia endorale dell'impianto inserito.



Fig.7. Corona in ceramica cementata ( Visione Vestibolare)



Fig.8. Visione occlusale della corona cementata



Fig.9. Radiografia endorale dopo la cementazione della corona